



Ergänzungen in Version 15.100 im PIWIS Tester II

--- Sportwagen 981/991:

Steuergerät	Modell	Änderungen
Alle der neuen Bestelltypen	991 GTS	Geführte Fehlersuche: Unterstützung

--- Cayenne 9PA (bis MJ 10):

Steuergerät	Modell	Änderungen
PCM/CDR	Alle	Erweiterte Identifikationen:
Funktionalität Schreiben der Teilenummer korrigiert		
DME	Cayenne S, Cayenne Turbo	Programmierung:
Sporadische Programmierabbrüche korrigiert		
Kurvenlicht/LWR	Cayenne S, Cayenne Turbo	Codierung:
Funktionalität Codierung Parameter Kurvenlicht korrigiert		

--- Cayenne 92A (ab MJ 11):

Steuergerät	Modell	Änderungen
PASM	Alle	Wartung und Instandsetzung: Neuer Ablauf "Tausch einer Luftfeder" zur einzelnen Entlüftung eines Rades
DME	Cayenne Diesel	Wartung und Instandsetzung:
Anpassung des Ablaufs "Ready Status" für E2 II. Generation		
Kombi	Cayenne Hybrid, Cayenne S E-Hybrid	Wartung und
Instandsetzung: Anpassung des Ablaufs "Wartungsintervall zurücksetzen"		
Scheinwerfer	Alle	Wartung und Instandsetzung: Neue Datensätze für den Ablauf "Scheinwerfer Inbetriebnahme"
Tiptronic	Alle	Programmierung: Neue Datensätze für E2 II. Generation
DME	Cayenne S	Programmierung: Neue Datensätze für E2 II. Generation
Alle	Alle	Geführte Fehlersuche: Unterstützung der neuen Bestelltypen
DME	Cayenne (VR6)	Geführte Fehlersuche: Berichtigung Fehlercodebeschreibung P2146, P2149, P2152, P2155

--- Panamera:



Steuergerät	Modell	Änderungen
Alle	Alle	Geführte Fehlersuche: Unterstützung der neuen Bestelltypen

--- Macan:

Steuergerät	Modell	Änderungen
DME	Macan S, Macan Turbo	Programmierung: Neue
Datensätze für die V6BT Motoren		
Alle	Alle	Geführte Fehlersuche: Unterstützung der neuen Bestelltypen

--- 918 Spyder:

Steuergerät	Modell	Änderungen
DME	Alle	Wartung und Instandsetzung: Neuer
Ablauf zur Adaption der Kühlerjalousie		

--- Basissystem Software:

Optimierung zur Verfügbarkeit der installierten Drucker

Die Verwendung der folgenden Sonderzeichen würde bei der WLAN Netzwerkkonfiguration zu einem Fehlverhalten der Netzwerkverbindung führen. Daher dürfen diese nicht verwendet werden.

Bei Fehleingabe erfolgt ein entsprechender Hinweis und die Eingabe wird verhindert.

- \ (ASCII 92)
- " (ASCII 34)
- Leerzeichen (ASCII 32)
- ~ (ASCII 170)
- | (ASCII 221)
- £ (ASCII 156)
- € (ASCII 128)

Supplements in Version 15.100 in PIWIS Tester II



--- 981/991 Sports Car:

Control unit	Model	Changes
All new order types	991 GTS	Guided Fault Finding: Support for the

--- Cayenne 9PA (up to MY 10):

Control unit	Model	Changes
PCM/CDR	All	Extended identifications: Function for writing the part numbers corrected
DME	Cayenne S, Cayenne Turbo	Programming: Sporadic programming interruptions corrected
Cornering light/HBA	Cayenne S, Cayenne Turbo	Coding: Cornering light parameter coding function corrected

--- Cayenne 92A (from MY 11):

Control unit	Model	Changes
PASM	All	Maintenance and repairs: New "Replacement of an air spring" procedure for individual bleeding of a wheel
DME	Cayenne Diesel	Maintenance and repairs: Adaptation of the "Ready Status" procedure for 2nd-generation E2
Instrument cluster	Cayenne Hybrid, Cayenne S E-Hybrid	Maintenance and repairs: Adaptation of the "Reset maintenance interval" procedure
Headlights	All	Maintenance and repairs: New data records for the "Headlight commissioning" procedure
Tiptronic	All	Programming: New data records for 2nd-generation E2
DME	Cayenne S	Programming: New data records for 2nd-generation E2
All order types	All	Guided Fault Finding: Support for the new order types
DME	Cayenne (VR6)	Guided Fault Finding: Correction of fault code description P2146, P2149, P2152, P2155

--- Panamera:

Control unit	Model	Changes
All	All	Guided Fault Finding: Support for the new



order types

--- Macan:

Control unit	Model	Changes
DME for the V6BT engines	Macan S, Macan Turbo	Programming: New data records
All order types	All	Guided Fault Finding: Support for the new

--- 918 Spyder:

Control unit	Model	Changes
DME for adaptation of the radiator shutter.	All	Maintenance and repairs: New procedure

--- Basic system software:

Optimisation for availability of the installed printers

Use of the following special characters would lead to a malfunction of the network connection during WLAN network configuration. They therefore must not be used.

An incorrect input will result in a corresponding note and will be prevented.

- \ (ASCII 92)
- " (ASCII 34)
- space (ASCII 32)
- ~ (ASCII 170)
- ! (ASCII 221)
- £ (ASCII 156)
- € (ASCII 128)

Compléments pour la version 15.100 sur le testeur PIWIS II

--- Modèles sport 981/991 :

Calculateur	Modèle	Modifications
Tous	991 GTS	Recherche guidée des défauts : prise



en compte des nouveaux types

--- Cayenne 9PA (jusqu'à l'AM 10) :

Calculateur	Modèle	Modifications	
PCM/CDR	Tous	Identifications étendues	:
fonctionnalité d'écriture des numéros de référence de pièces corrigée			
DME	Cayenne S, Cayenne Turbo	Programmation	:
interruptions sporadiques du programme corrigées			
Feu de virage / LWR	Cayenne S, Cayenne Turbo	Codage	:
fonctionnalité de codage des paramètres des feux de virage (feux directionnels) corrigée			

--- Cayenne 92A (à partir de l'AM 11) :

Calculateur	Modèle	Modifications	
PASM	Tous	Entretien / Réparation	: nouvelle procédure « Remplacement d'un ressort pneumatique » pour la purge individuelle sur une roue
DME	Cayenne Diesel	Entretien / Réparation	:
adaptation de la procédure « Ready Status » pour E2 2ème génération			
Combiné	Cayenne Hybrid, Cayenne S E-Hybrid	Entretien /	
Réparation : adaptation de la procédure « Réinitialisation de la périodicité d'entretien »			
Phares	Tous	Entretien / Réparation	: nouveaux blocs de données pour la procédure « Mise en service des phares »
Tiptronic	Tous	Programmation	: nouveaux blocs de données pour E2 2ème génération
DME	Cayenne S	Programmation	: nouveaux blocs de données pour E2 2ème génération
Tous	Tous	Recherche guidée des défauts	: prise en compte des nouveaux types
DME	Cayenne (VR6)	Recherche guidée des défauts	:
correction de la description des codes de défauts P2146, P2149, P2152, P2155			

--- Panamera :

Calculateur	Modèle	Modifications	
Tous	Tous	Recherche guidée des défauts	: prise en compte des nouveaux types

--- Macan :



Calculateur	Modèle	Modifications
DME	Macan S, Macan Turbo	Programmation : nouveaux blocs
de données pour les moteurs V6BT		
Tous	Tous	Recherche guidée des défauts : prise en compte des nouveaux types

--- 918 Spyder :

Calculateur	Modèle	Modifications
DME	Tous	Entretien / Réparation : nouvelle procédure pour l'adaptation des volets de radiateur

--- Logiciel système de base :

Optimisation de la disponibilité des imprimantes installées
L'utilisation des caractères spéciaux suivants entraînerait le dysfonctionnement de la liaison réseau avec la configuration réseau sans fil WLAN. Ceux-ci ne doivent par conséquent pas être utilisés.
Un message correspondant apparaît et un blocage de la frappe du caractère correspondant intervient en cas de saisie erronée.

- \ (ASCII 92)
- " (ASCII 34)
- Espace (ASCII 32)
- ~ (ASCII 170)
- | (ASCII 221)
- £ (ASCII 156)
- € (ASCII 128)

Anexos de la versión 15.100 del PIWIS Tester II

--- Vehículo deportivo 981/991:

Unidad de mando	Modelo	Modificaciones
Todas	991 GTS	Localización de averías dirigida:
Compatibilidad de los nuevos tipos de pedido		



--- Cayenne 9PA (hasta el AM 10):

Unidad de mando	Modelo	Modificaciones
PCM/CDR	Todas	Identificaciones ampliadas:
Funcionalidad de escritura del número de pieza corregida		
DME	Cayenne S, Cayenne Turbo	Programación:
Cancelaciones esporádicas de la programación corregidas		
Luz de curva/LWR	Cayenne S, Cayenne Turbo	Codificación:
Funcionalidad de la codificación de los parámetros de la luz de curva corregida		

--- Cayenne 92A (a partir del AM 11):

Unidad de mando	Modelo	Modificaciones
PASM	Todas	Mantenimiento y reparación:
Nuevo proceso "Sustitución de un resorte neumático" para la desaireación individual de una rueda		
DME	Cayenne Diesel	Mantenimiento y reparación:
Adaptación del proceso "Estado Ready" para E2 II Generación		
Combi	Cayenne Hybrid, Cayenne S E-Hybrid	Mantenimiento y reparación: Adaptación del proceso "Restablecer el intervalo de mantenimiento"
Faros	Todas	Mantenimiento y reparación:
Nuevos juegos de datos para el proceso "Puesta en servicio de los faros"		
Tiptronic	Todas	Programación: Nuevos juegos de datos para E2 II Generación
DME	Cayenne S	Programación: Nuevos juegos de datos para E2 II Generación
Todas	Todas	Localización de averías dirigida:
Compatibilidad de los nuevos tipos de pedido		
DME	Cayenne (VR6)	Localización de averías dirigida:
Corrección de la descripción de los códigos de avería P2146, P2149, P2152, P2155		

--- Panamera:

Unidad de mando	Modelo	Modificaciones
Todas	Todas	Localización de averías dirigida:
Compatibilidad de los nuevos tipos de pedido		

--- Macan:



Unidad de mando	Modelo	Modificaciones
DME	Macan S, Macan Turbo	Programación: Nuevos juegos de datos para los motores V6BT
Todas	Todas	Localización de averías dirigida: Compatibilidad de los nuevos tipos de pedido

--- 918 Spyder:

Unidad de mando	Modelo	Modificaciones
DME	Todas	Mantenimiento y reparación: Nuevo proceso para la adaptación de la persiana del radiador

--- Software del sistema básico:

Optimización para disponibilidad de las impresoras instaladas

La utilización de los siguientes caracteres especiales conllevaría fallos en el comportamiento de la conexión de red al configurar la red WLAN. Por ello, estos no deben utilizarse.

Si se realiza una introducción incorrecta, se emite la correspondiente indicación y se evita la introducción.

- \ (ASCII 92)
- " (ASCII 34)
- Espacio en blanco (ASCII 32)
- ~ (ASCII 170)
- | (ASCII 221)
- £ (ASCII 156)
- € (ASCII 128)

Integrazioni nella versione 15.100 del tester PIWIS II

--- V vetture sportive 981/991:

Centralina	Modello	Modifiche
Tutti	991 GTS	Ricerca guasti guidata: Supporto per i nuovi tipi di ordine

--- Cayenne 9PA (fino al MA 10):



Centralina	Modello	Modifiche
PCM/CDR	Tutti	Identificazioni aggiuntive: Funzionalità
scrittura del numero categorico corretta		
DME	Cayenne S, Cayenne Turbo	Programmazione:
Interruzioni sporadiche della programmazione corrette		
Luce in curva/RPL	Cayenne S, Cayenne Turbo	Codifica:
Funzionalità codifica parametri luce in curva corretta		

--- Cayenne 92A (dal MA 11):

Centralina	Modello	Modifiche
PASM	Tutti	Manutenzione e interventi di riparazione: Nuova procedura "Sostituzione di molla pneumatica" per spurgo singolo di una ruota
DME	Cayenne Diesel	Manutenzione e interventi di riparazione: Adattamento della procedura "Stato ready" per E2 II generazione
Strumento multiplo	Cayenne Hybrid, Cayenne S E-Hybrid	
		Manutenzione e interventi di riparazione: Adattamento della procedura "Ripristino dell'intervallo di manutenzione"
Proiettori	Tutti	Manutenzione e interventi di riparazione: Nuovi gruppi dati per la procedura "Messa in funzione dei proiettori"
Tiptronic	Tutti	Programmazione: Nuovi gruppi dati per E2 II generazione
DME	Cayenne S	Programmazione: Nuovi gruppi dati per E2 II generazione
Tutti	Tutti	Ricerca guasti guidata: Supporto per i nuovi tipi di ordine
DME	Cayenne (VR6)	Ricerca guasti guidata: Correzione descrizione codice guasto P2146, P2149, P2152, P2155

--- Panamera:

Centralina	Modello	Modifiche
Tutti	Tutti	Ricerca guasti guidata: Supporto per i nuovi tipi di ordine

--- Macan:

Centralina	Modello	Modifiche
DME	Macan S, Macan Turbo	Programmazione: Nuovi gruppi



dati per i motori V6BT

Tutti

Tutti

Ricerca guasti guidata: Supporto per i

nuovi tipi di ordine

--- 918 Spyder:

Centralina

Modello

Modifiche

DME

Tutti

Manutenzione e interventi di riparazione:

Nuova procedura per l'adattamento della tendina del radiatore

--- Software sistema di base:

Ottimizzazione per la disponibilità della stampante installata

L'utilizzo dei seguenti caratteri speciali nella configurazione di rete WLAN potrebbe comportare un comportamento errato della connessione di rete. Pertanto i caratteri speciali non devono essere utilizzati.

In caso di immissione errata viene visualizzata una nota corrispondente e non è possibile effettuare l'immissione.

- \ (ASCII 92)
- " (ASCII 34)
- Spazio (ASCII 32)
- ¬ (ASCII 170)
- ¡ (ASCII 221)
- £ (ASCII 156)
- € (ASCII 128)